


EXEMPLO DE RELATÓRIO

Fachadas

Exemplo específico da estrutura de entrega deste serviço. O conteúdo, as referências e as observações são inteiramente demonstrativos.



O que o cliente recebe

Uma entrega organizada para localizar a observação, consultar a evidência e encaminhar o próximo passo.

REFERÊNCIA	Fachada Norte · Piso 03 · Eixo N-04
OBSERVAÇÃO	Descontinuidade aparente no revestimento exterior.
PRÓXIMO PASSO	Disponibilizar a ocorrência localizada e a respetiva evidência para apoiar a decisão da equipa responsável.

A imagem ilustra o serviço e foi gerada por IA. Não representa uma ocorrência ou missão realizada.

ESTRUTURA DA ENTREGA

O relatório responde a quatro perguntas

Onde foi observado?

Fachada Norte · Piso 03 · Eixo N-04

O que foi registrado?

Descontinuidade aparente no revestimento exterior.

Que evidência acompanha?

Imagem de contexto, detalhe numerado e dados aplicáveis ao serviço.

O que acontece a seguir?

Disponibilizar a ocorrência localizada e a respetiva evidência para apoiar a decisão da equipa responsável.

ENTREGA POSSÍVEL	CONDIÇÃO
Vista por alçado	Incluída apenas quando definida na proposta.
Detalhe numerado	Incluída apenas quando definida na proposta.
Mapa por piso/eixo	Incluída apenas quando definida na proposta.
Antes/depois opcional	Incluída apenas quando definida na proposta.

Limite de responsabilidade

A RDB Atlas capta, localiza e organiza evidência observável. Diagnóstico, conclusão técnica e decisão de intervenção pertencem ao cliente ou ao profissional competente, salvo contratação expressa.