

EXEMPLO DE RELATÓRIO

Instalações fotovoltaicas

Exemplo específico da estrutura de entrega deste serviço. O conteúdo, as referências e as observações são inteiramente demonstrativos.



O que o cliente recebe

Uma entrega organizada para localizar a observação, consultar a evidência e encaminhar o próximo passo.

REFERÊNCIA	Setor B · sequência 07 · referência 03
OBSERVAÇÃO	Contraste térmico aparente numa zona localizada.
PRÓXIMO PASSO	Verificação pela equipa de manutenção ou técnico competente.

A imagem ilustra o serviço e foi gerada por IA. Não representa uma ocorrência ou missão realizada.

ESTRUTURA DA ENTREGA

O relatório responde a quatro perguntas

Onde foi observado?

Setor B · sequência 07 · referência 03

O que foi registrado?

Contraste térmico aparente numa zona localizada.

Que evidência acompanha?

Imagem de contexto, detalhe numerado e dados aplicáveis ao serviço.

O que acontece a seguir?

Verificação pela equipa de manutenção ou técnico competente.

ENTREGA POSSÍVEL	CONDIÇÃO
RGB e térmica correspondente	Incluída apenas quando definida na proposta.
Mapa/grelha de ocorrências	Incluída apenas quando definida na proposta.
Índice para manutenção	Incluída apenas quando definida na proposta.
KML quando contratado	Incluída apenas quando definida na proposta.

Limite de responsabilidade

A RDB Atlas capta, localiza e organiza evidência observável. Diagnóstico, conclusão técnica e decisão de intervenção pertencem ao cliente ou ao profissional competente, salvo contratação expressa.